

CO₂濃度と湿度を計測 数値と色で換気のタイミングがわかる

**厚生労働省
推奨基準**

厚生労働省より、二酸化炭素濃度をモニターし、適切な換気により1000ppm以下を維持すること、湿度を40%以上に保つことが推奨されています。

**約1秒毎に
リアルタイム更新**

二酸化炭素の濃度に応じて画面が4段階に変化

USB電源

USBコード付属



品番 051552

CO₂

湿度

設定不要ですぐに使える

二酸化炭素濃度チェッカー

(税込)
¥8,000

¥7,273 (税別)

製品仕様

- 二酸化炭素測定範囲:400~5000PPM
- 湿度測定範囲:0~99%
- 入力電圧:DC5V (USB給電)
- サイズ:70x90x40mm (本体のみ)
- 包装形態/白箱

※充電機能はありません

※コンセントに差し込んで使用する場合、別途USB用アダプターが必要です。



メーカー保証期間:1年